

TAKAISKUVENTTIILI LAPETEK KUVUT 2020 ALKAEN 150 mm hormiin

Tuotekoodi 430068

Tuotekuvaus

Takaiskuventtiili

Takaiskuventtiilin tarkoitus on estää kylmää ilmaa virtaamasta takaisin huonetilaan ja samalla se vähentää kosteuden kertymistä hormistoon.

Toimimattoman takaiskuventtiilin huomaa esimerkiksi liedessä alla tuntuvasta kylmästä ilmasta, jota kertyy erityisesti silloin kun tuuletin on ollut pidempään käyttämättömänä ja ulkolämpötila on selvästi sisälämpötilaa kylmempi. Kylmän ilman lisäksi toimimaton takaiskuventtiili voi aiheuttaa veden kondensoitumista hormistossa, joka paininmillaan johtaa veden valumiseen liesituulettimen moottoriin ja sitä...



Toimitussisältö



Ladattava aineisto

Suosittelavat lisätarvikkeet